

Llançà exhibeix voreres de vergonya en ple agost: brutícia, herbes i paviment deteriorat

Alt Empordà | 19-08-2026 | 00:54



Estat de les voreres de Llançà a 19 d'agost / GN

Llançà afronta el mes d'agost, en plena temporada alta a la Costa Brava Nord, amb nombroses voreres i carrers en un estat que els veïns qualifiquen d'«autèntica vergonya». Un nou vídeo enregistrat aquest estiu torna a posar en evidència la degradació de l'espai públic i la manca de manteniment en diferents punts de la població.

Les imatges mostren l'inici del carrer de la Bateria i el tram que continua en direcció al carrer de Josep Maria de Sagarra. S'hi poden observar voreres estretes, esquerdades i deteriorades, marges envaïts per vegetació seca, herbes sense desbrossar i espais on el pas per als vianants és especialment complicat.

En alguns punts, la vorera pràcticament desapareix o queda reduïda a un marge estret al costat de la calçada. Aquesta situació pot obligar els vianants a caminar molt a prop dels vehicles, amb el risc que això comporta especialment per a la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda o les famílies amb cotxets infantils.

A aquesta situació s'hi afegeixen les denúncies veïnals per la presència d'excrements de gos sense recollir, brutícia acumulada i vegetació crescuda als marges. La imatge que ofereixen aquests carrers és, segons els afectats, la d'un abandonament impropï d'una població turística en ple estiu.

El problema no es limita, però, a aquest punt concret. Veïns de diferents zones de Llançà denuncien des de fa temps voreres trencades, sots, asfalt esquerdat, papereres desbordades i una manca generalitzada de conservació de la via pública.

Girona Notícies ja va publicar el passat mes de juliol que quatre membres d'una mateixa família havien patit caigudes a conseqüència del mal estat dels carrers. Aquella informació també recollia

el cas d'un home que va resultar ferit a la zona de la Gola i diferents queixes sobre l'avinguda del Mestral i el carrer de Pep Ventura.

Els relats veïnals alertaven aleshores que les esquerdes, els forats i les voreres deteriorades no constituïen casos aïllats, sinó una problemàtica estesa per diferents barris del municipi. Un mes després, i ja a 19 d'agost, les noves imatges evidencien que la sensació de deixadesa continua.

El més greu és que el mal estat d'aquesta zona ja era conegut pel consistori. En una acta de la Junta de Govern Local del 23 d'octubre de 2025, els serveis tècnics municipals van incloure el carrer de Josep Maria de Sagarra en un projecte d'asfaltatge de diversos vials.

El document municipal preveia actuar en dos trams del carrer, un dels quals arribava precisament fins a la cantonada amb el carrer de la Bateria. Els tècnics reconeixien que el ferm presentava nombrosos desperfectes provocats per la fragmentació, les fissures i el despreniment de l'àrid.

Tot i que aquell projecte se centrava principalment en el reasfaltatge de la calçada i no en una reforma integral de les voreres, l'expedient confirma que l'Ajuntament coneixia des de feia mesos el deteriorament d'aquest entorn. Les imatges enregistrades aquest agost mostren que l'espai destinat als vianants continua presentant una situació molt deficient.

La responsabilitat del manteniment de la via pública correspon al govern municipal format per Junts i el PSC. Segons el cartipàs oficial de l'Ajuntament de Llançà, l'alcaldeessa és Núria Escarpanter, mentre que l'àrea de Seguretat i Via Pública està encapçalada pel regidor Josep Ortiz de Zárate.

Els veïns reclamen una actuació urgent que no es limiti a reparacions puntuals: demanen voreres segures i accessibles, asfalt en condicions, desbrossament dels marges i una neteja viària adequada. Consideren que Llançà no pot continuar projectant aquesta imatge de degradació en ple mes d'agost, quan la població rep milers de visitants i registra una de les ocupacions més elevades de l'any.

El deteriorament dels carrers ja no és únicament una qüestió estètica. Els forats, les esquerdes i les voreres impracticables representen un risc real de noves caigudes. Llançà necessita menys deixadesa i una actuació immediata del govern municipal abans que l'estat de la via pública torni a provocar persones ferides.

Autor: Redacció