Gran desplegament d?emergències pel descarrilament d?un tren a Gelida

+ Notícies | 20-01-2026 | 22:18



línia R4

Un tren de la línia R4 de Rodalies de Catalunya ha descarrilat aquest dimarts al vespre entre les estacions de Sant Sadurní d?Anoia i Gelida, després que un mur de contenció s?esfondrés i caigués sobre la via, provocant la topada directa del comboi, que transportava passatgers. L?incident ha obligat a activar un ampli dispositiu d?emergències i ha comportat la interrupció total del servei ferroviari en aquest tram.

Segons les dades confirmades pels serveis d?emergència, el balanç provisional és d?uns 15 ferits, entre els quals hi ha el maquinista del tren. D?aquests, quatre persones han resultat ferides greus, mentre que la resta presenten lesions de diversa consideració. Tots ells han estat atesos in situ i traslladats a diferents centres hospitalaris pel Sistema d?Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers de la Generalitat han activat fins a 15 dotacions, incloent-hi la unitat de comandament, així com efectius especialitzats del GREC (Grup d?Emergències Complicades) i del GRAE (Grup d?Actuacions Especials), per assegurar l?escena, estabilitzar el tren sinistrat, facilitar l?accés als passatgers i donar suport a les tasques d?evacuació i assistència sanitària.

L?accident s?ha produït poc després de les 21.00 hores. L?impacte amb el mur ha provocat el descarrilament parcial del comboi, fet que ha activat immediatament els protocols d?emergència ferroviària. L?avís ha generat una important mobilització ciutadana, amb 28 trucades rebudes al telèfon d?emergències 112, que han permès una resposta ràpida i coordinada dels diferents cossos d?emergència.

Al dispositiu també s?hi han sumat els Mossos d?Esquadra, que han acordonat la zona, han garantit la seguretat de l?entorn i han col·laborat en la gestió de l?incident i el control dels accessos, mentre s?atenien els ferits i es feien les primeres valoracions tècniques.

La circulació de trens a la línia R4 ha quedat interrompuda entre Sant Sadurní d?Anoia i Gelida, i tècnics ferroviaris treballen conjuntament amb els equips d?emergència per assegurar la via, retirar els elements afectats i determinar les causes exactes de l?esfondrament del mur, que ha estat l?origen de l?accident.

L?incident ha tornat a posar el focus sobre l?estat de les infraestructures ferroviàries i dels elements de contenció al llarg del traçat, especialment en zones sensibles. Protecció Civil ha demanat prudència a la ciutadania i evitar desplaçaments innecessaris a la zona mentre continuen les tasques d?emergència i investigació. Les pròximes hores seran clau per conèixer l?evolució de l?estat de salut dels ferits i el calendari de restabliment del servei ferroviari.

Autor: Redacció